



Překrytí pásů 200x2 mm – 1 hák (40%)




na šíři otvoru 2000mm: 12ks  
 na šíři otvoru 3000mm 18ks  
 na šíři otvoru 4000mm 24ks

Překrytí pásů 200x2 mm – 2 háky (80%)




16 pásů  
 24 pásů  
 32 pásů

Překrytí pásů 300x3 mm – 1 hák (30%)




na šíři otvoru 2000mm: 8ks  
 na šíři otvoru 3000mm 12ks  
 na šíři otvoru 4000mm 16ks

Překrytí pásů 300x3 mm – 2 háky (60%)




10 pásů  
 15 pásů  
 20 pásů

Překrytí pásů 400x4 mm – 1 hák (25%)



na šíři otvoru 2000mm: 6ks  
 na šíři otvoru 3000mm 9ks  
 na šíři otvoru 4000mm 12ks

Překrytí pásů 400x4 mm – 2 háky (50%)



7 pásů  
 11 pásů  
 15 pásů